

strapex®

A SIGNODE BRAND

PRODUKTY
SLUŽBY
INTEGRACE
AUTOMATIZACE



balení



balíček



sjednecení



sklad



přeprava



DATOVÝ LIST STB 81/83/85 Ruční akumulátorové páskovače určené pro plastové vázací pásy



Snadné používání

Technologie Easy Trigger zajišťuje ergonomické a efektivní ovládání, které snižuje zátěž uživatele

Zlepšený výkon

Inovace a nejnovější technologie baterií zajišťují vyšší produktivitu

Zvýšená spolehlivost

Vysoce kvalitní materiály a švýcarská přesnost maximalizují provozní spolehlivost

Flexibilní provoz

Intuitivní ovládání prostřednictvím displeje pro široký rozsah aplikací



TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

STB 81/83/85




Páskovací stroj		STB 81	STB 83	STB 85
Provozní režim		automatický / poloautomatický / ruční	automatický / poloautomatický / ruční	automatický / poloautomatický / ruční
Rozsah napínací síly	standardní	400–1200 N	900–2500 N	1300–4500 N
	SOFT jemná	150–750 N	400–1360 N	400–1600 N
Rozsah proměnné rychlosti napínání		0 – 180 mm/s	0 – 220 mm/s	0 – 150 mm/s
Hmotnost (vč. akumulátoru)		3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
Rozměry (D x Š x V)		367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
Provozní teplota		-10 °C až +40 °C	-10 °C až +40 °C	-10 °C až +40 °C
Relativní vlhkost		až 90 %	až 90 %	až 90 %
Akumulátor / nabíječka				
Typ nabíječky		Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Napětí nabíječky		100 nebo 110 nebo 230 V	100 nebo 110 nebo 230 V	100 nebo 110 nebo 230 V
Doba nabíjení		48–65 min	48–65 min	48–65 min
Typ akumulátoru		Bosch Li-Ion 18 V, 2.0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2.0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4.0 Ah
Cyklů na jedno nabití akumulátoru				
■ nízká napínací síla		1000	800	800
■ střední napínací síla		800	600	500
■ vysoká napínací síla		600	400	300
Páska				
Páska		PET (polyester) PP (polypropylen)	PET (polyester) PP (polypropylen)	PET (polyester) PP (polypropylen)
Šířka		9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Tloušťka		PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Vlastnosti				
Signalizace aktuální napínací síly v reálném čase		•	•	•
Proměnná rychlost napínání		•	•	•
Oblíbená páskovací funkce		•	•	•
Barevná signalizace na displeji pro informaci o stavu stroje		•	•	•
Signalizace zarovnání pásky		•	•	•
Vyfukování zbytků pásky		•	•	•
Ochrana akumulátoru		•	•	•
Svařování při nulovém napnutí		•	•	•




• **Ochranná deska**
při používání na drsných plochách



• **Závěsný oblouk**
při práci na stabilních místech



• **Ochrana obrazovky**
při práci na stabilních místech



• **Nabíječka akumulátorů**
pro bezpečné a stabilní nabíjení

