

**strapex**

**NOUVEAU**

**STB 70/80**

**Le bond en avant  
dans le cerclage**

**Plus simple**

**Plus rapide**

**Plus sûr**

**Plus économique**

**Plus écologique**



**Brevet en cours**

## STB 70/80

# Le bond en avant: Cercler en appuyant sur une seule touche!

### Plus simple

Modes d'exploitation réglables selon l'application:

- Entièrement automatique
- Semi-automatique
- Manuel
- Soft



### Plus rapide



Indépendant du genre de colis, de la dimension, du cerclage vertical ou horizontal:

- Tension, soudure et coupe du feuillard automatique ou semi-automatique – en appuyant sur une seule touche

### Plus économique

- Système de cerclage à rendement élevé
- Davantage de cerclages par charge d'accu
- Frais d'entretien minimes
- Construction facilitant le service
- Qualité élevée

### Plus sûr



Dans le cas de cerclages multiples, de colis semblables:

- Cerclages constants
- Pas de manipulations erronées (automatique)

Cerclages avec feuillard PP ou de colis fragiles:

- Mode d'exploitation "Soft"

### Plus écologique



Moteur brushless et accu Bosch écologique de la dernière génération:

- Efficacité élevée
- Pas d'effet mémoire
- Accu rechargeable à tout instant
- Durée de vie élevée



Développé et fabriqué en Suisse

### Données techniques

	STB 70	STB 80
Applications universelles	•	•
Applications lourdes		•
Poids (batterie inclus), kg	3,9	4,2
Encombrement		
– Longueur, mm	334	334
– Largeur, mm	138	138
– Hauteur, mm	148	148
Force de tension, N	(0) 900–2500	(0) 1200–4000
– Soft, N	(0) 400–1500	(0) 400–1500
Vitesse de tension, mm/s	220	175
Soudure à friction	•	•

### Chargeur, batterie

Courant du chargeur, V	100, 110, 230	100, 110, 230
Temps de charge, min.	15–30*	15–30*

Nombre de cerclages

par charge, jusqu'à	400**	150–350**
---------------------	-------	-----------

Batterie: Li-Ion (Bosch) 14,4 V, 2,6 Ah 18 V, 2,6 Ah

### Feuillard plastique

Polypropylène (PP)	•	•
Polyester (PET)	•	•
Largeur, mm	12–13, 15–16	16–19
– Option, mm	9–11	
Épaisseur, mm	0,5–1,0	0,8–1,3

### Options


– Crochet de suspension	•	•
– Plaque de protection	•	•
– Cache de protection	•	•
– Alimentation électrique	•	•

\* Env. 70% de la capacité de charge après 20 minutes

\*\* Suivant la qualité du feuillard, la force de tension et la charge à cercler

### Le Plus Strapex

Le Service complet:  
Appareil,  
feuillard  
et service  
après-vente



### France

Strapex S.A.S.  
31, Rue J.-J. Rousseau  
94204 Ivry-sur-Seine  
Tél. +33 1 49 87 01 60  
Fax +33 1 46 72 40 71

### Belgique

Strapex Sprl  
Avenue Léon Champagne  
1480 Saintes  
Tél. +32 2 367 10 70  
Fax +32 2 367 10 71

### Suisse

Strapex GmbH  
Rigackerstrasse 18  
5610 Wohlen  
Tél. +41 56 619 80 80  
Fax +41 56 619 80 81

www.strapex.com